

Objekt / Arbeit	2011					2012					2013					später					
	Kosten-schätzung	wer bearbeitet	Budget Betrag	Abrechnung Betrag	Stand Arbeit	Kosten-schätzung	wer bearbeitet	Budget Betrag	Abrechnung Betrag	Stand Arbeit	Kosten-schätzung	wer bearbeitet	Budget Betrag	Abrechnung Betrag	Stand Arbeit	Kosten-schätzung	wer bearbeitet	wann			
Kirche																					
Dachkontrolle, Rinne reinigen	1'500	EH	Unterhalt			1'500	EH	Unterhalt			1'500	EH	Unterhalt								
Bedachungsarbeiten (First)																					
Neue Beleuchtungen Altäre, Empore, Krippe und Kronleuchten																					
Neue Beleuchtung Mittel-Seitenaltäre und Empore	21'000	JSt	21'000		noch offen																
Ersatz freileitende Lautsprecheranlage																					
Modernisierung Alarmanlage Museum																					
Diverses (LS-Anlage, Teppich, Beamer, Taufbaum, Funkmikrofon für Organisten)	16'400	JSt	16'400	18'031	fertig																
Revision Läumaschinen-Anlage	10'000	Stä.BK / JM	10'000	8'441	fertig																
Sanierung WC's hinter Kirche, 1/2 Anteil KG	31'000	Stä.BK / JM	31'000	41'973	fertig																
Neue Hochzeitsbestuhlung						3'000	JStübi	3'000	2'964	fertig											
Aussen zwei neue Schrankkästen						3'000	JStübi	3'000	3'527	fertig											
Innenraum gründliche Reinigung						8'000	Stä.BK / KP	8'000	9'217	fertig											
Abklärungen Brandschutz und Fluchtwege																					
Ausführung Brandschutz und Fluchtwege																					
Ersatz Mikrophone und Ergänzung Lautsprecher Aussensanierung (Anregung Burger)																5'000	Stä.BK/JM	5'000	offen	Stä.BK	2014
Kirchplatz																					
Missionskreuz pflügen (2000, 2012, ...)						3'000	JM	3'000	Restaurierung, später												
MiniSanierung Platz neben Kapelle						51'900	ArG KP	51'900	50'489	fertig											
Kapelle Ha																					
Dachkontrolle, Rinnen reinigen	1'000	EH	Unterhalt			1'000	EH	Unterhalt			1'000	EH	Unterhalt								
Krypta Wände Farbe blättert ab																					
Aussensanierung (Anregung Burger)											3'000	EH	Unterhalt								
Liegenschaften am Kirchplatz																					
nichts																					
Kapelle Ur																					
Dachkontrolle, Rinnen reinigen	1'000	EH	Unterhalt			1'000	EH	Unterhalt			1'000	EH	Unterhalt								
Ergänzung Lautsprecher											5'000	JM/C Haller	5'000								
Bekämpfung Feuchtigkeit: Ausführungsplanung											5'000	HPN	5'000								
Anschaffung neue Kirchengesangbücher																					
Ersatz Funkanlage gemäss Verfügung Bakom						2'500	JStübi	2'500	2'040	fertig											
Pfrundhaus Kirchplatz 2																					
Dachkontrolle, Rinnen reinigen	400	EH	Unterhalt			400	EH	Unterhalt			400	EH	Unterhalt								
Jalousien reinigen	4'000	Stä.BK / EH	4'000	4'239	fertig						17'000	Stä.BK / EH	17'000	15'542	fertig						
Neue Kästen im 1.OG, Gruppenräume streichen																					
Keller sanieren, Abgangstreppe erneuern																					
Sicherheitsrisiko Brandgefahr / Nutzung überdenken																					

2012 Kontrolltotal 88'400

2013 Kontrolltotal 20'000